

דין וחשבון על בדיקה מס' 9911904960

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אלפקס בע"מ
מענו :	ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
תאריך ההזמנה :	26/11/2019

תאור המוצר

אריח פורצלן דגם ICEBERG בעובי 20 מ"מ ו אביזרי עגינה (עשוי פלבי"ם 316)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 26/11/2019 הנוטל: המזמין
גודל המדגם : 1 לוחות חיפוי + אביזרי עיגון.

מהות הבדיקה

בדיקת משיכה צירית של אביזר עגינה (עשוי פלבי"ם 316) התקוע בחרץ הקיים לאורך שתי דפנות של אריח פורצלן דגם ICEBERG עשוי בשיחול (בעל חלל מרחבי בגוף האריח)

	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	---	---

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום


תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

דין וחשבון על בדיקה מס' 9911904960

דף 2 מתוך 2 דפים

תאור הדוגמאות:

- לוחות חיפוי בעובי : 20 מ"מ.
- קוטר קידוח בלוח חיפוי : 3.5 מ"מ.
- עובי מעל הקדח : 8 מ"מ.
- עובי העוגן : 2 מ"מ
- הבדיקה בוצעה ע"י משיכה צירית של עוגן העיגון כאשר העיגון הוכנס לוח אחד
- מרחק בין לוחות האבן 3 מ"מ



הערות	כח מקס' מופעל (בק"ג)	מס' בדיקה	תאור הקיבוע של פין העיגון
אריח נשבר באזור העוגן	93	1	בדיקת משיכה עם אביזר בעל שן אחת
אריח נשבר באזור העוגן	96	2	בדיקת משיכה עם אביזר בעל שן אחת
אריח נשבר באזור העוגן	92	3	בדיקת משיכה עם אביזר בעל שתי שניים

תמונות הבדיקה